



Château de Lansac, sortie du : 4 octobre 2018

1 Présentation :

- 1) **Objectifs :**
Lieu/grotte : Lansac, Vieux château de Lansac
Travaux de réhabilitation du site, enlèvement des comblements et des gravats.
- 2) **Situation et accès :**
Propriété privée, accès réservé.
- 3) **Participants :**
Aubinat Josette, Audouin Michel & Colette, Bost Marie-Jo, Bousquet Gérard & Jacky

2 Compte-rendu :

Le temps est au beau fixe, Josette, Jacky et moi nous nous joignons à l'équipe habituelle (Colette, Marie-Jo, Michel), pour participer aux travaux.
Nous sommes sur place à 11 heures.
Personnellement, je poursuis le dégagement de comblements, gravats le long du mur nord.
Je dégage ainsi 1,50 m de la base du mur nord.
Le soupirail qui communique avec la cave voûtée est mis à jour, puis protégé par quelques blocs.
Michel continue à prendre quelques mesures, et il participe au dégagement de gravats.



Illustration 1: Vue d'ensemble du site



Illustration 2: Les bases d'une tour mises à jour



Illustration 3: La base du mur nord dégagée

3 Conclusion :

3.1 Bilan :

Comme à chaque fois, la vision du site progresse.

3.2 Projets :

Suite des travaux avec l'accord du propriétaire.



Illustration 4: Michel mesure

=====
Gérard Bousquet

Tous droits réservés

L'accès à ce document n'entraîne aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et images dont l'utilisation est strictement limitée à un usage privé et à des besoins internes.

Pour tout autre usage, nous contacter : www.cres-merignac.fr